

# INFORMES DE VEEDURÍA SOCIAL A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN HONDURAS

El **Foro Nacional de Convergencia (FONAC)**, elaboró un Informe Nacional de Veeduría Social a la Infraestructura Educativa y 18 informes desagregados por cada uno de los departamentos del país. Este resumen describe la veeduría social desarrollada por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) a la infraestructura educativa nacional y del departamento de Francisco Morazán, efectuada desde febrero hasta noviembre de 2022. A nivel nacional se evaluaron un total de **1,060** centros educativos, y a nivel departamental se visitaron **64** instituciones, con el propósito de verificar las condiciones actuales de los mismos, detectando así las áreas de mejoras en las que se necesita priorizar esfuerzos de inversión. Los datos presentados en el informe fueron recolectados por parte de la red de veedores sociales, reflejando una mirada ciudadana de forma integral de las condiciones de los centros educativos urbanos y rurales visitados en los tres niveles (pre básico, básico y media).

- **Condiciones del edificio escolar**

A **nivel nacional** se identificó que **6 de cada 10** centros educativos requieren mejoras en sus techos; **5 de cada 10** necesitan algún tipo de reparación en sus paredes, tanto internas como externas; **7 de cada 10** necesitan mejoras en sus puertas y ventanas y sus pisos requieren ser reparados. Cabe mencionar que, a pesar de que 8 de cada 10 establecimientos tienen cerco perimetral, el **70%** de estos precisan mejoras.

En el departamento de **Francisco Morazán** se identificó que **5 de cada 10** centros educativos ocupan mejoras en sus techos, **5 de cada 10** necesitan algún tipo de reparación en sus paredes exteriores, **6 de cada 10** en sus paredes externas, 8 de cada 10 ocupan mejoras en sus puertas y ventanas y sus pisos requieren ser reparados. Cabe mencionar que, a pesar de que **9 de cada 10** de los establecimientos tienen cerco perimetral, el 58% de estos precisan mejoras.

- **Sistema Eléctrico e Iluminación**

A **nivel nacional** el **88%** tiene conexión eléctrica, sin embargo, **7 de cada 10** establecimientos educativos afirman que requieren mejoras, ya sea en el cableado, tomacorrientes, interruptores, entre otros. En lo relacionado con la iluminación, **5 de cada 10** centros educativos no cuentan con suficiente iluminación, ya que no poseen la cantidad adecuada de focos o lámparas, en algunos casos porque están en mal estado o porque han sido robado.

En el departamento de **Francisco Morazán** el **98%** tienen conexión eléctrica, sin embargo, **7 de cada 10** establecimientos educativos afirman que ocupan mejoras, ya sea en el cableado, tomacorrientes, interruptores, entre otros. En lo relacionado a la iluminación 6 de cada 10 centros educativos no cuentan con suficiente iluminación

- **Agua y saneamiento en los centros educativos**

A **nivel nacional**, **9 de cada 10** centros educativos disponen de agua. A pesar de esto, se presenta intermitencia en dicho suministro en un **43 %**, la frecuencia variable es de 3, 2 o 1 vez a la semana. Es preciso mencionar que, en el **41 %** de los establecimientos educativos, el día en que llega el agua solo lo hace durante un horario específico (ya sea por la mañana, tarde o incluso de noche).

En el departamento de **Francisco Morazán** el **92%** de los centros educativos disponen de agua. A pesar de esto, se presenta intermitencia en el suministro en el **80%** de los centros educativos, siendo la frecuencia variable, el **40%** una vez por semana, el **20%** de los establecimientos educativos reciben el agua día de por medio y otro **20%** cada 3 días.

- **Lavamanos y Sanitarios**

A nivel nacional, en lo que respecta a lavamanos y sanitarios, se encontró que **5 de cada 10** centros educativos no tienen lavamanos. A este déficit se le suma el hecho de que en aquellos en que sí hay la mitad requiere algún tipo de mejoras. En el **95%** de los centros educativos se encontraron sanitarios, sin embargo, 7 de cada 10 requieren reparaciones o sustitución.

A **nivel departamental**, en lo que respecta a lavamanos y sanitarios, se encontró que, **5 de cada 10** centros educativos no tienen lavamanos, a este déficit de lavamanos se le suma el hecho de que aquellos donde existen, más de la mitad que ocupa algún tipo de mejoras. En el **97%** de los centros educativos se encontraron sanitarios, sin embargo, **7 de cada 10** requieren reparaciones y/o sustitución.

- **Lavamanos**

A **nivel nacional**, el **53%** de los centros educativos no disponen de un lavamanos. Es importante recalcar que la relevancia del lavado de manos es tal que la **UNICEF y la OMS** (2021), afirman que los problemas de salud como las infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, la sepsis e infecciones relacionadas con la atención sanitaria, pueden reducirse por medio de la higiene de manos.

En el **departamento de Francisco Morazán** se encontró que en el **55%** de los centros educativos visitados cuentan con lavamanos.

- **Mobiliario**

A **nivel nacional**, **6 de cada 10** centros educativos no cuentan con suficientes sillas para los estudiantes, y en el **44%** de los establecimientos hay más de **30** estudiantes que no cuentan con sillas. En lo que respecta a pizarras, se encontró que, a pesar de que el **85%** de los establecimientos educativos afirma poseer esta herramienta didáctica, el **40%** ocupa reparación o sustitución.

En el departamento de **Francisco Morazán**, **5 de cada 10** centros educativos no cuentan con suficientes sillas para los estudiantes y en el **61%** de los establecimientos hay más de 30 estudiantes que no cuentan con sillas. En lo que respecta a pizarras, se encontró que a pesar de que el 86% de los establecimientos educativos afirma tener, el **67%** de ellos ocupa reparación y/o sustitución.

**Universo, muestra recolectada y porcentaje de muestra recolectada en relación al universo de centros educativos por departamento**

Departamento	Universo de CE	Muestra recolectada en CE	Porcentaje de muestra recolectada en relación al universo de CE
Atlántida	989	48	5%
Colón	1,014	51	5%
Comayagua	1,655	69	4%
Copán	1,614	55	3%
Cortés	1,821	63	3%
Choluteca	1,317	71	5%
El Paraíso	1,842	70	4%
Francisco Morazán	2,344	64	3%
Gracias a Dios	414	13	3%
Intibucá	1,146	53	5%
Islas de la Bahía	126	7	6%
La Paz	941	71	8%
Lempira	1,603	61	4%
Ocotepeque	699	35	5%